

# Anleitung „Papierhütespiel“

---

## ➤ **Flipchart**

### Bedingungen:

- kein Mitarbeiter darf entlassen werden
- eine Spielrunde = 3/5 Minuten
- 1 Minute kostet 0,60 €

Runde	Zeit	Stück	€ / pro Stück	Verbesserungen
1	5			
2	5			
3	3			
4	3			

## ➤ **Anordnung der Plätze**

So wie die Teilnehmer sitzen, **Achtung:** Transportstrecken einbauen!

## ➤ **Material**

- 500 Blatt Papier weiß A3
- 100 Blatt Flipchartpapier A3 = 1 „normales“ Blatt halbieren
- 2 Tacker (davon einer nur mit Rest gefüllt)
- Heftklammern
- 2 Abroller Tesafilm
- 2 Rollen Tesakrepp
- 1 Lineal
- 10 (ca.) Klebestifte
- 100 (ca.) Smileys
- 100 (ca.) Klebepunkte
- 15 Kärtchen mit Arbeitsplatznummer
- 1 Auswertungsliste
- 1 Taschenrechner
- 1 Stoppuhr / Uhr mit Sekundenzeiger

➤ **Ablauf**

Materialien sind verteilt, die Arbeitsplätze gekennzeichnet. Der Trainer zeigt ein Muster und erklärt die Herstellung und den Spielverlauf.

➤ **Runde 1 (5 Minuten)**

Herstellung der Hüte in der Reihenfolge der Arbeitsplätze. Anzahl der Hüte zählen, Stückkosten ermitteln.

Nach jeder Runde werden Verbesserungsvorschläge diskutiert, z. B.:

- Transport vermeiden
- Reihenfolge der Arbeitsschritte optimieren
- Beobachten, wo viel zu tun ist, wo Leerlauf entsteht

➤ **Runde 2 (5 Minuten): wie oben - in angepasster Form**

Verbesserungen, z. B.:

- Klebesteifen verkleinern
- Klebestreifen vorbereiten
- Aufgaben zusammenfassen
- Messen - / Prüfen wegfallen lassen oder integrieren
- Qualitätssiegel aufkleben statt tackern

➤ **Runde 3 (3 Minuten)**

Verbesserungen, z. B.:

- A2 Papier statt A3 kleben
- evtl. schon 2 Gruppen
- Wettbewerb („einer allein ist schneller“) kann probiert werden, falls Teilnehmer das behaupten

➤ **Runde 4 (3 Minuten)**

- Bearbeitung in 2 Gruppen á 6 Teilnehmer

## Arbeitsplatz- und Ablaufanordnung „Hüfefertigung“

1. Papierbereitstellung
2. Blätter zusammenfügen (2 x A3 = A2)  
T
3. an der Verbindungsstelle mittig falten
4. Falz 1 umlegen
5. Falz 2 umlegen  
T
6. Prüfen/Messen
7. Seite 1 – Ecken umkicken
8. Seite 2 – Ecken umknicken  
T
9. Seite 1 – Ecken verkleben
10. Seite 2 – Ecken verkleben  
T
11. ausklappen – Kontrolle der Passform
12. Gütesiegel aufbringen

(T = Transport)


13. In Transportkiste einlagern

14. Beobachter/Berater

### ➤ Herstellung (Muster)

2 A3-Blätter nebeneinander legen, mit Klebeband verbinden, mittig falten, von der geschlossenen Seite Dreiecke zur Mitte falten, unteren Überhang nach oben und nach unten wegknicken, Ecken umschlagen und befestigen. Qualitätssiegel **aufkleben**. Prüfen, messen, stapeln.


1.




2.



3.



4.



5.

